



Prefeitura Municipal de
Mãe do Rio
União e Progresso.

Educação
SECRETARIA MUNICIPAL

PARECER TÉCNICO DE VISTORIA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
IMÓVEL URBANO

END: RUA PEDRO VIEIRA, Nº 438. BAIRRO: SEVERINO DE OLIVEIRA, MÃE DO RIO - PA
LOCADOR: GELVANI GOMES DA SILVA
DESTINAÇÃO: IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



1. OBJETIVO

O parecer técnico de vistoria visa determinar o estado de conservação do imóvel para apontar as responsabilidades e garantias legais quanto à existência de patologias construtivas.

2. RELAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL:

IMPLANTAÇÃO: Imóvel situado na RUA PEDRO VIEIRA, Nº 438

ESTRUTURA: fundações superficiais do tipo sapata isolada, com pilares nas extremidades do imóvel e vigas para cintamento superior.

ALVENARIA: em blocos cerâmicos rebocados nas duas faces.
Possui trincas e fissuras e mancha ocasionada por infiltração no muro lateral da casa.

ESQUADRIAS: Portas em madeira de lei com pintura em verniz de uma e duas folhas, basculantes em vidro canelado 4 MM, janela de madeira tipo abrir de duas e três folhas. Porta dos fundos em vidro incolor.

PISOS E REVESTIMENTOS: Piso de todos os ambientes internos em cerâmica popular. As paredes de alguns banheiros revestidas até $\frac{3}{4}$ da altura do forro com cerâmica padrão popular e juntas alinhadas e afastadas a 3 mm, a parede de um banheiro na parte externa revestida completamente com cerâmica padrão popular e juntas alinhadas e afastadas a 3 mm.

INSTALAÇÕES ELETRICAS: Em condições ideais para uso.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: Instalações hidráulicas em conformidade com o uso da edificação, possui poço próprio. Instalação de esgoto com ligação a fossa séptica.

COBERTURA: Estrutura de telhado em madeira de lei e telhas de barro tipo Plan.





FORRO: O forro do imóvel em PVC.

PINTURA: pintura PVA interna e externa.

3. ANEXOS

Os seguintes fotos em anexos expõem a atual situação do imóvel :










Prefeitura Municipal de
Mãe do Rio
União e Progresso.


Educação
SECRETARIA MUNICIPAL



COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998 – BAIRRO: SANTO ANTONIO – MÃE DO RIO/PARÁ.
CEP 68675-000 - CNPJ: 05.363.023/0001-84 - SITE: www.maedorio.gov.br











Prefeitura Municipal de
Mãe do Rio
União e Progresso.


Educação
SECRETARIA MUNICIPAL






Prefeitura Municipal de
Mãe do Rio
União e Progresso.

Educação
SECRETARIA MUNICIPAL




COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998 – BAIRRO: SANTO ANTONIO – MÃE DO RIO/PARÁ.
CEP 68675-000 - CNPJ: 05.363.023/0001-84 - SITE: www.maedorio.gov.br





Prefeitura Municipal de
Mãe do Rio
União e Progresso.

Educação
SECRETARIA MUNICIPAL



COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998 – BAIRRO: SANTO ANTONIO – MÃE DO RIO/PARÁ.
CEP 68675-000 - CNPJ: 05.363.023/0001-84 - SITE: www.maedorio.gov.br



Conclusão: Conclui-se que a casa que irá abrigar o Centro de atividade complementar - CAC, encontra-se em excelentes condições de uso, visto que a estrutura recebeu reparos internos e externos, mostrando melhorias na edificação e possibilitando melhor qualidade para o aluguel o imóvel.

Declaramos que o imóvel descrito em conformidade com LAUDO acima e fotos em anexadas, atende as condições abaixo:

- I. Não está localizado em área de risco;
- II. Não está localizada em Áreas de Proteção Ambiental, várzeas ou áreas de preservação permanente (APP);
- III. Apresenta condições mínimas de segurança, habitabilidade e higiene;
- IV. Está localizado em loteamento regular ou regularizado e liberado para construção;
- V. A atividade desenvolvida no local está de acordo com a lei de uso e ocupação do solo vigente;
- VI. Não se trata de ÁREA PÚBLICA;

Mãe do Rio (PA), 30 de Janeiro de 2025


Paulo Kelvi Costa Ramos
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-PA Nº A266136-5

PAULO KELVI COSTA RAMOS
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-PA A 266136-5